



PSTVIN150SAT

150 µm



DESCRIZIONE

Termoadesivo per stampa e taglio per la personalizzazione di tessuti scuri - vinilico 150 µm
Non contiene FTALATI

SPECIFICHE

PSTVIN150SAT è costituito da un **carrier in PET** **termostabilizzato** di 100 g/m² con spessore di 75 µm, uno **strato termoadesivo poliuretanico** di 30 µm, uno **strato di film vinilico** di 110 µm ed una **finitura polimerica composita** di 10 µm.

ATTREZZATURE

Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex + (eventuale) plotter da taglio + termopressa o calandra

SUPPORTI

Cotone e tessuti naturali e sintetici colorati o di colore scuro. Tra i quali raso elasticizzato, jeans, lycra e spalmati. Ottimo per abiti da lavoro, t-shirt, polo, borse, abiti moda, tendaggi, tappezzeria e biancheria per la casa.




PSTVIN150SAT assicura un **perfetto scontorno** anche con disegni e scritte molto complessi. È **intagliabile** ed è facile da prendere con application tape. La stampa risulta **semilucida, corposa e piacevole al tatto**. Garantisce **massima coprenza e colori forti**.
Non contiene FTALATI.

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

1



Stampare il **lato opaco** del termoadesivo, usando un **profilo colore tipo vinile generico**. Temperatura delle **piastre** compresa tra i 35°C ed i 45°C. Stampare al dritto.

2



Passaggio eventuale. Per scontornare l'immagine stampata utilizzare un **plotter da stampa e taglio** oppure un **plotter da taglio** impostando i **crocini di registro** previsti dal software e dal plotter in uso. Procedere al taglio con una **lama per vinile**. Regolarla, mediante test-cut successivi, in modo che tagli il materiale e incida solo superficialmente il PET. Si consiglia una pressione di 80-90 g e una velocità di ca. 10mm/s (la velocità può variare in base alla dimensione e complessità del file di taglio).
N.B.: Prima di procedere con il taglio si consiglia di attendere qualche minuto per permettere al solvente di evaporare.

3



Attendere la completa asciugatura dell'inchiostro (dalle 6 alle 24 ore).

In caso di grafica non prespaziata

Spellicolare ed eliminare il materiale in eccesso e **rimuovere** il carrier in PET (senza deformare l'immagine). Procedere, poi, con il **posizionare** il termoadesivo sul tessuto con la stampa al dritto.

In caso di grafica prespaziata

Spellicolare ed eliminare il materiale in eccesso. **Rimuovere** dall'application tape in **PET trasparente** (AU CTPPET75M) la carta siliconata di protezione. **Stendere l'a. t.** sulla stampa, con l'aiuto di una spatolina in plastica per vinili. Dopodiché, capovolgere il tutto e **rimuovere** il carrier in PET del termoadesivo tenendo ben fermo l'application tape. Procedere, poi, con il **posizionare** il lato colla dell'application tape sul tessuto con la stampa al dritto.

4



Proteggere con un foglio di velina antiadesiva (AU CFC VELIN).

Pressa manuale e pneumatica:

150°C per 20" o 155°C per 15" - pressione media/4atm

5



Rimuovere a caldo o a freddo la velina antiadesiva e l'application tape.

N.B.: Per ottenere una stampa più lucida o più opaca procedere al punto 4 e 5 come segue:

4. Proteggere con un foglio di velina antiadesiva (AU CFC VELIN).

Pressa manuale e pneumatica:

155°C per 5"-10" - pressione media/4atm

5. Rimuovere a caldo la velina antiadesiva e l'application tape e **ripressare a 155°C per 15"** con **velina** per una **finitura opaca** oppure con **carta siliconata** (va benissimo quella che protegge l'application tape) per una **finitura lucida**

AVVERTENZE

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a **60°C**. Stirare al rovescio. Per resistenze superiori, fino a 90°C, utilizzare il **protettivo AUSPROPRINT500**. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non esporre ai raggi solari.

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

* **Allestimenti disponibili:** 1500mm x 25mtl - 1000mm x 25 mtl - 750mm x 25mtl - 500mm x 25mtl - 500mm x 3mtl

SHOCKLINE
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329
info@shockline.it - skype shock.line
www.shockline.it

cod.