

PR NEWJT 03

Transfer per stampanti e plotters inkjet - applicabile con termopressa

Per stampare e personalizzare tessuti chiari.

Per stampare magliette, tele in cotone o altro tessuto, toppe, tessuti di varia natura, purché bianchi o di colore chiaro.

Stampabile multicopia - effetto plastico - vari tessuti

Utilizzare PR NEWJT su stampanti o plotters a getto di inchiostro liquido o bubble jet. PR NEWJT è utilizzabile sulla maggior parte delle stampanti ink jet attualmente in commercio. Non è utilizzabile su stampanti a cera o toners. Stampare PR NEWJT con una risoluzione tra 300 e 400 punti/pollice. Una risoluzione troppo alta potrebbe danneggiare la qualità di stampa e la resistenza ai lavaggi dei capi personalizzati.

Ricordarsi sempre di utilizzare l'effetto specchio o di "riflettere" specularmente l'immagine con il software grafico utilizzato, prima di procedere alla stampa del soggetto. Applicare sul tessuto come segue:

- 1) Posizionare il transfer stampato sulla maglietta o altro tessuto, purché chiaro.
- 2) Pressare a 185 °C, per un tempo di 18 - 20 secondi.
- 3) Staccare la carta a caldo. Non far raffreddare. Si otterrà così un effetto morbido e brillante.
- 4) Per ottenere solidità al lavaggio a 60°C, proteggere la stampa con della velina antiadesiva e ripressare sempre a 185°C per 18 - 20 secondi.
- 5) Lavabile in lavatrice a 40 °C o a 60°C, non stirabile direttamente. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori.



NOTE: PR NEWJT è particolarmente indicato per stampanti EPSON e CANON. Richiede applicazione con pressa in buono stato. Per stampare toppe termoadesive per tessuti colorati, abiti da lavoro, stemmi su magliette o tessuti scuri è possibile utilizzare PR NEWJT in combinazione con i fondi adeguati. Chiedete al Vs/ agente.

Disponibile in scatole da 100 fogli formato A3 o A4.

N.B: le indicazioni riportate sulla presente scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a tests effettuati nei nostri laboratori e con nostri materiali. E' buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Il produttore è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.



TECNOLOGIE TRANSFERS

Codice di Produzione